


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
10.08.2023	№ 18230061000207181079	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 67 т.46-25-10,
E-mail: ustgpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2308/010-18/190-В/РИВ/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению Удмуртской
Республики «Удмуртская государственная национальная гимназия имени
Кузубая Герда» ИНН 1831048324

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного
инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Венеры Рашитовны
от 10.08.2023 № 2308/010-18/190-В/РИВ, учетный номер выездной проверки в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №
18230061000207181079 от 10.08.2023

в период:

с «16» августа 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «16» августа 2023 г., 11 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведен в следующие сроки:

с «16» августа 2023 г., 13 час. 30 мин.

по «16» августа 2023 г., 15 час. 30 мин.

Инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Лутошкиным Владиславом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющая обязанности руководителя (согласно приказу №106-к от 10.08.2023) от 16.08.2023 Белова Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы (монтаж АПС и СОУЭ произведен в 2007 году), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.	01.06.2024	

	<p>возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».</p>		
2.	<p>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, обеспечивающие их исправное состояние:</p> <ol style="list-style-type: none"> автоматическое переключение с электропитания основного источника на резервный и обратно осуществилось без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации; 2. световые таблички «Выход» в здании детского сада, левом крыле 1 этажа школы неисправны; 3. при имитации пожара от ручных пожарных извещателей в спортивном 	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ГОСТ Р 59638-2021 п. 7.2, ГОСТ Р 59639-2021 п.п.6.1.3, 7.2; п.п. 3.20, 5.8, 5.17 СП 484.1311500.2020.</p>	01.09.2023	

	зале 1 этажа сигнал на прибор приемно-контрольный пожарный не поступил; 4. шлейф №33 (защищающий кабинет №220, малый спортивный зал, подсобные помещения) не исправен — обрыв шлейфа).			
3.	В помещении спортивного зала (расположенного на 2 этаже) дымовые пожарные извещатели не защищены от механических повреждений.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020.	01.06.2024	
4.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты).	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2023	
5.	В местах пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых воздуховодами в помещении №307 (архив), а так же библиотеки (2 этаж) не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны (фактически отсутствуют).	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.11 СП 7.13130.2013.	01.06.2024	
6.	Высота ступеней лестницы третьего типа (наружная открытая	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.06.2024	

	лестниц, предназначенная для эвакуации людей из помещения №44, расположенного на 3 этаже здания литера А) более 0,22м (фактически 0,34м). Нумерация принята в соответствии с технической документацией здания от 2005г.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП .13130.2020.	
7.	Не обеспечено исправное содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещения №44, расположенного на 3 этаже здания литера А (ступени частично разрушены). Нумерация принята в соответствии с технической документацией здания от 2005г.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2024
8.	Высота ступеней лестницы, ведущей из помещения №44 (расположенного на 3 этаже, здания литера А) в коридор 2 этажа (возле актового зала) более 0,22м (фактически 0,36м). Нумерация принята в соответствии с технической документацией здания от 2005г.	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП .13130.2020.	01.06.2024
9.	На втором, третьем этажах здания в полу на путях эвакуации при выходе из коридоров на лестничные площадки имеются перепады высот в дверном проеме более 50мм (фактически 170мм; 200мм соответственно).	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП .13130.2020.	01.06.2024
10.	Открывание двери эвакуационного выхода (ведущего	п.п. «д» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.06.2024

	непосредственно наружу) из помещения кухни выполнено не по направлению эвакуации людей из здания (дополнительно установленная дверь).	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.		
11.	В коридоре ширина горизонтального участка пути эвакуации (двупольная дверь, ограждающая каб. 114-118) менее 1,2м (фактически 0,86м).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ; п.п. 4.2.24, 4.3.3 СП 1.13130.2020.	01.09.2023	
12.	На 2 этаже (возле тренерской) допускается снимать предусмотренные проектной документацией двери (двери демонтированы).	п.п. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 4 ст. 4 ст. 6, 89 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ.	01.06.2024	
13.	Перед наружными дверьми эвакуационных выходов (из помещения №2, здания литера Пр; из помещения №42, здания литера А) из здания не предусмотрены горизонтальные входные площадки шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч. 4 ст. 4, ст.ст. 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	01.06.2024	
14.	В столовой очистка воздуховодов от горючих отложений не производится.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023	
15.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п.17,30,42,43,48,50,60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023	
16.	В раздевалках №4, 6, 7, 14; складах напротив каб. 112; актовом зале светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	п.п. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2023	

	конструкцией.			
17.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спальни (группа «Шундыпиос») (имеющийся выход не является эвакуационным так как ведет через два помещения).	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.06.2024	
18.	В помещении прачечной (используется для хранения постельного белья) установлены тепловые пожарные извещатели.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.5, п. 6.2.6 СП484.1311500.2020.	01.06.2024	
19.	В наружной части противопожарной стены 1 типа размещены окна с ненормируемым пределом огнестойкости на расстоянии менее 4 м от стены примыкающего отсека по горизонтали (пересечение школы и детского сада).	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.13 СП 2.13130.2020.	01.06.2024	
20.	План эвакуации, расположенный на первом этаже детского сада, не соответствует фактической планировке здания.	п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018.	01.06.2024	
21.	В местах пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых воздуховодом в помещении гарманже (детского сада) не предусмотрен противопожарный нормально открытый клапан (фактически отсутствует).	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.11 СП 7.13130.2013.	01.06.2024	
22.	При выходе из лестничной площадки, расположенной на 1 этаже детского сада, непосредственно наружу (со стороны группы	ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2024	

	«Пичиос»), имеется перепад высоты в дверном проеме более 50мм (фактически 180мм).	безопасности»; п.4.3.5 СП .13130.2020.		
23.	Пожарный пост (в детском саду) не обеспечен телефонной связью (связь отсутствует). Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарных постов инструкций о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2023	
24.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2023	
25.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует).	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч.4 ст.4, ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. руководителя Белова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Н.В.
(подпись)

Инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору
Лутошкин Владислав Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В.О.
(подпись)